

Tuyaux de rechange STEMCO – Mise à jour

À tous les distributeurs des produits STEMCO

Chez STEMCO, nous sommes heureux d'annoncer une mise à jour portant sur les tuyaux de rechange de nos systèmes de gonflage des pneus. Les numéros de pièces figurant ci-dessous remplacent les produits Meritor – tuyaux MTIS PSI, tuyaux TireMaax CP et PRO de Hendrickson, ainsi que le système de gonflage des pneus Halo. Les produits vous seront livrés dans un nouvel emballage qui contiendra maintenant 8 tuyaux par boîte (auparavant 12/boîte). Ces changements **entreront en vigueur le 15 octobre 2020**.

Principaux avantages de ces produits :

- Pratique raccord de gonflage et de vérification qui permet de contrôler la pression des pneus sans débrancher les tuyaux
- Faits de matériaux résistants approuvés DOT
- Faits pour performer dans des conditions de températures extrêmes

| Numéro de pièce STEMCO | Description | Min/Mult |
|------------------------|---|----------|
| 810-0057 | Remplace Meritor PSI 31363-00 (19,5+, 180°) | 8 |
| 810-0058 | Remplace Meritor PSI 31373-00 (19,5+, Droit) | 8 |
| 810-0059 | Remplace Meritor PSI 31364-00 (17,5-, 180°) | 8 |
| 810-0060 | Remplace Meritor PSI 31374-00 (17,5-, Droit) | 8 |
| 810-0061 | Remplace Hendrickson VS-31503-1 (SS) et VS-33767-1 (TP) (22,5"/24,5", Droit) | 8 |
| 810-0064 | Remplace Hendrickson VS-31504-2 (SS) et VS-33761-1 (TP) (22,5"/24,5", 180°) | 8 |
| 810-0062 | Remplace Hendrickson VS-31503-2 (SS) et VS-33764-4 (TP) (17,5"/19,5", Droit) | 8 |
| 810-0065 | Remplace Hendrickson VS-31504-1 (SS) et VS-33769-3 (TP) (17,5"/19,5", 180°) | 8 |
| 810-0063 | Remplace Hendrickson VS-31503-1 (SS) et VS-33767-1 (TP) (22,5"/24,5", Droit) | 8 |
| 831-0075 | Kit de joints toriques (O-Ring) pour tuyaux de rechange Hendrickson (24/emballage) | 1 |
| 831-0076 | Kit de remplacement pour tuyaux de rechange Hendrickson (8 cordons, 8 joints toriques et 8 bouchons de raccord) | 1 |
| 831-0500 | Roues 17,5" et moins, Raccord à 180° (Roue extérieure) | 8 |
| 831-0512 | Roues 19,5"/22,5", Raccord à 180° (Roue extérieure); Remplace Halo, HS-1090U, tuyau double extérieur, 22,9 cm (9 po) | 8 |
| 831-0514 | Roues 24,5", Raccord à 180° (Roue extérieure); Remplace Halo, HS-1100U, tuyau extérieur, 25,4 cm (10 po) | 8 |
| 831-0516 | Roues 17,5" et moins, Raccord droit (Roue intérieure); Remplace Halo, HS-1100S, tuyau à large base, 25,4 cm (10 po) | 8 |
| 831-0520 | Roues 19,5"/22,5", Raccord droit (Roue intérieure et roue simple à large base/WB); Remplace Halo, HS-1120S, tuyau double intérieur, 30,5 cm (12 po) | 8 |

| Numéro de pièce STEMCO | Description | Min/Mult |
|------------------------|--|----------|
| 831-0521 | Remplace Halo, HS-1160S, tuyau double intérieur, 40,6 cm (16 po) | 8 |
| 831-0522 | Roues 24,5", Raccord droit (Roue intérieure); Remplace Halo, HS-1130S, tuyau double intérieur, 33 cm (13 po) | 8 |
| 831-0526 | Remplace Halo, HS-1080S, tuyau à large base, 20,3 cm (8 po) | 8 |
| 831-0518 | Remplace Halo, HS-1110S, tuyau double intérieur, 27,9 cm (11 po) | 8 |
| 831-0515 | Remplace Halo, HS-1110U, tuyau double extérieur, 27,9 cm (11 po) | 8 |
| 831-0517 | Remplace Halo, HS-1120U, tuyau double intérieur, 30,5 cm (12 po) | 8 |
| 831-0519 | Remplace Halo, HS-1130U, tuyau double extérieur, 30,5 cm (12 po) | 8 |
| 831-0524 | Remplace Halo, HS-1140S, tuyau double intérieur, 35,6 cm (14 po) | 8 |
| 831-0502 | Remplace Halo, HS-1150S, tuyau double intérieur, 38,1 cm (15 po) | 8 |
| 810-0050 | Joints, sacs de rechange de tuyaux de 24 | 1 |



*La photo ci-dessus est l'emballage du tuyau de remplacement mis à jour.

STEMCO vous remercie de votre soutien continu.